



Thế giới vận hành êm ái, cuộc sống tốt đẹp

Bảng dữ liệu kỹ thuật

8801 Dầu xích chịu nhiệt cao

Phạm vi nhiệt độ sử dụng

-20 °C đến +240 °C

Ví dụ ứng dụng

- Xích lò sấy và đóng rắn trên dây chuyền sơn ô tô
- Băng tải treo trên dây chuyền sơn gốc nước và gốc dầu
- Xích tải lò trong quy trình sơn điện di catốt

Đặc tính và lợi ích

- ✓ Chất lỏng bôi trơn tổng hợp toàn phần, tan trong nước, có chỉ số độ nhớt cao
- ✓ Tương thích với phần lớn sơn gốc nước và lớp phủ điện di catốt
- ✓ Hỗ trợ hòa tan, phân tán sơn và giảm khuyết tật lõm
- ✓ Ít bay hơi, ít khói dầu; bôi trơn thẩm thấu và giảm nhỏ giọt

Chỉ tiêu thử nghiệm	Giá trị điển hình	Phương pháp thử
Độ nhớt động học (40 °C), mm ² /s	290	ASTM D445
Chỉ số độ nhớt	140	ASTM D2270
Điểm đông đặc, °C	-21	ASTM D97
Điểm chớp cháy (cốc hở), °C	255	ASTM D92
Khả năng chống gỉ trong pha lỏng (60 °C, 24 h)	Không gỉ	ASTM D665
Hao hụt do bay hơi (100 °C, 22 h), %	0.6	ASTM D972

Lưu ý sử dụng

- Chọn độ nhớt, cách cấp dầu và lượng dùng theo yêu cầu thiết bị; các ví dụ ứng dụng không chỉ giới hạn ở thiết bị được liệt kê.
- Làm sạch thùng dầu và đường dầu trước khi thay dầu; tránh trộn các loại sản phẩm khác nhau. Trước khi dùng trong quy trình sơn, xác nhận tính tương thích với sơn tại chỗ, phớt làm kín và hệ thống cấp dầu.
- Nhiệt độ sử dụng từ -20 đến +240 °C; xác định chu kỳ bổ sung dầu theo nhiệt độ xích thực tế, tải trọng và tình trạng dầu.
- Bảo quản kín trong dụng cụ sạch chuyên dụng; ngăn nước, hơi ẩm và tạp chất cơ học. Giữ thùng dầu sạch trong quá trình sử dụng.

Sức khỏe và an toàn

Theo thông tin hiện có, sản phẩm này dự kiến không gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe khi được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các khuyến nghị trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS). SDS được cung cấp theo yêu cầu. Không sử dụng sản phẩm cho mục đích khác. Chú ý bảo vệ môi trường khi thải bỏ sản phẩm đã qua sử dụng.